GEOLIT s.c. 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43	**WYNIKI SONDY DYNAMICZNO-OBROTOWEJ SLVT 2**	**Zał.Nr 5** Kilometr

Miejscowość: Rypin Gmina: Rypin Powiat: rypiński Województwo: kujawsko-pomorskie	Obiekt: Kompleks przychodni i poradni	Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrow	
	Sonda Nr: v1	Data: 2017-08-10	Rzędna: 118.29 m	Skala 1:75

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] (1) | Stratygrafia (2) | Profil litologiczny [m] (3), Symbol (4), Warstwa (5) | Stopień zageszczenia: Luźny / Srednio zagęszcz / Zagęszczony | Interpretacja: τ_{max} (7), τ_{min} (8), N_{10} (9), $I_D/(I_L)$ (10)

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [MPa]
Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy



τ_{max}	τ_{min}	N_{10}	$I_D/(I_L)$
0.060		0	
0.119			(0.30)
0.101			(0.32)
		32	
		60	0.85

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko