



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rypinie**

REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 11/3/2019

Nasza data: 03.10.2019 rok

Numer ogłoszenia : 601643 – N - 2019 data publikacji: 25.09.2019 rok

**Wykonawcy
postępowania przetargowego
ZP/PN- 11/2019**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 01 października 2019 roku, wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP/PN- 11/2019** pn. : „Dostawa sprzętu do centralnej sterylizatorni; 1) **Sterylicator parowy – sztuk 1,) Myjnia ultradźwiękowa – 1 – sztuk 1, Wózek transportowy-sztuk 1**

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI;

Po dokonaniu wizji lokalnej i podliczeniu operatywy w CS zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego , czy dopuści do oceny sterylizator nieznacznie różniący się od opisanego (moc zainstalowana 42 kW, głębokość komory 100 cm, głębokość urządzenia 127 cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ) o pojemności 6STE ?

ODPOWIEDŹ: Pytanie dotyczy dopuszczenia do przetargu autoklawu o pojemności 6 STE – odpowiadamy, że zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania o ile dostęp serwisowy do urządzenia będzie od frontu lub z boku. Sterownik może być umieszczony w dowolnym miejscu. Panel wyświetlacza umieszczony na froncie urządzenia od strony wsadu do komory z lewej lub prawej strony (umiejscowienie ww panelu nie jest sprecyzowane warunkami zamówienia).

W związku z ogłoszonym przetargiem ZP/PN-11/2019 na dostawę m.in.. sterylizatora parowego uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- jak jest punktowana komora z przewężeniem powyżej 20 mm (pkt 8 załącznika nr 2),

ODPOWIEDŹ: Pytanie dotyczące punktacji komory z przewężeniem – odpowiadamy; punkty za komorę z przewężeniem wynoszą 0

- jakie jest uzasadnienie dla preferowania komory bez przewężenia, skoro przewężenie nie zmniejsza funkcjonalności sterylizatora, a zabezpiecza przez ewentualnym wyciekami z komory skroplin (pkt 8 załącznika nr 2),

ODPOWIEDŹ: pytanie o uzasadnienie dla preferowania komory bez przewężenia odpowiadamy; Komora z przewężeniami stwarza zagrożenie gromadzenia się w miejscach trudno-dostępnych zanieczyszczeń trudnych do usunięcia oraz stwarza trudności przy załadunku nietypowych

gabarytów. Przewężenie powyżej 20 mm, określone w pkt 8 zał. nr 2 nie eliminuje potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o ile zostaje zachowana pojemność autoklawu .

- dlaczego preferowana jest grubsza ściana komory niż 4 mm (pkt 10 załącznika nr 2), co znacząco wpływa na zużycie energii niezbędnej do nagrzania komory, a tym samym wpływa na wzrost kosztów eksploatacji (pkt 10 załącznika nr 2),

ODPOWIEDŹ: pytanie dotyczące preferencji dla ścianek komory grubszych niż 4 mm, odpowiadamy: grubsza blacha ścianek powoduje wyższą bezwładność cieplną na etapie rozgrzewania. Zjawisko to jest bilansowane na etapie stygnięcia komory z uwagi na fakt, że grubszy materiał zachowuje dłużej ciepło. Wobec powyższego grubsza ścianka komory nie emituje wzrostu kosztów eksploatacji. Ponadto jest bardziej odporna na korozję – gwarantując dłuższą żywotność komory .

- jakie jest uzasadnienie dla preferowania płaszcza pełnego w porównaniu do płaszcza żebrowanego (pkt 12 załącznika nr 2), skoro czas nagrzania tak małej komory, jak i efektywność jej nagrzania jest praktycznie taka sama, a płaszczy pełny wymaga znacznie większego zużycia mediów, a tym samym zwiększenia kosztów eksploatacji,

ODPOWIEDŹ: Pytanie dotyczyło preferencji dla płaszcza pełnego – odpowiadamy; płaszczy pełny, dłużej utrzymuje temperaturę – zatem nie wymaga częstego włączania grzałek celem jej wyrównania.

- proszę o wyjaśnienie pojęcia z pkt 22 załącznika nr 2: „Wbudowana pułapka pary w celu zapobiegania powstawania kondensatu w komorze”

ODPOWIEDŹ: Wyjaśnienie dotyczące pojęcia „wbudowanej pułapki pary „ z pkt 22 zał. nr 2 – odpowiadamy; Pułapka pary jest elementem konstrukcyjnym, pozwalającym na usunięcie – wypchnięcie z płaszcza komory ewentualnych, powstałych skroplin z pary wodnej, dzięki temu para podawana do sterylizacji jest sucha .

Zatwierdzam:

P. O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rylinie
lek. Roman Wasielewski