

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1					Zał.Nr: 4/1 Wiertnica: LWP-16s									
Miejscowość: Rypin Gmina: Rypin Powiat: rypiński Województwo: kujawsko-pomorskie			Objekt: Kompleks przychodni i poradni Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 118.13 m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-08-10											
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna					
1	2	3	[m]	[m]	6								8	9	10	11	12
		Holocen	nN(PgH,Gp,Ż,gruz)			nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku gliniastego próchniczego, gliny piaszczystej, żwiru i gruzu	Mg			tpl/pl							
		Czwartorzęd	Pd		2.80 3.10	piasek drobny, jasnożółty	FSa	w		szg		I					
		Plejsocen	G Gz Ps(+Ż)			glina, brązowo-szara przewarstwiona gliną zwięzłą i piaskiem średnim z domieszką żwiru	sasiCl		4/3	pl	0.35	Ila					
					6.00												
: 2 Rzędna: 118.29 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-08-10																	
1	2	3	4		5	6	7					8	9	10	11	12	13
		Holocen	nN(PgH,gruz,Ż)				nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku gliniastego próchniczego, gruzu i żwiru					Mg	w		pl		
		Czwartorzęd	Nmg/Nmp		3.60		namuł gliniasty, czarny na pograniczu namułu piaszczystego					saciOr	m		pl/mpl		
		Plejsocen	G		4.30		glina, brązowo-szara					sasiCl	w	3/4	pl	0.35	Ila
			Ps Ip Pd		5.20		piasek średni, żółto-szary przewarstwiony pyłem piaszczystym i piaskiem drobnym					MSa	nw		zg		III
			Gz(+Ż)		6.00		glina zwięzła, szara z domieszką żwiru					sasiCl	w	4/5	pl	0.3	Ila
					7.00												