

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 3					Zał.Nr: 4/2					
Miejscowość: Rypin Gmina: Rypin Powiat: rypiński Województwo: kujawsko-pomorskie			Objekt: Kompleks przychodni i poradni Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Głowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 118.86 m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-08-10							
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna	
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Holocen Czwartorzęd Pleistocen	1.0	nN(PgH,Ps,Ż,śmieci)		nasyp niekontrolowany, szary złożony z piasku gliniastego próchnicznego, piasku średniego, żwiru, śmieci	Mg	w		pl			
			2.0										
	4.07			4.4	PH	4.40	piasek próchniczny, ciemnoszary	saOr			ln		
				4.4	Gp Ps	4.80	glina piaszczysta, szaro-brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	saCl		4	pl	0.45	IIb
			6.0	Ps Gz	6.00	piasek średni, żółty przewarstwiony gliną zwięzłą	MSa	nw		zg		III	
			7.0		7.00								